










INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Swingdeur met vaste wand met NANO behandeld glas
20.3840 links OF rechts-scharnierend.
(Model 2012)



















1










- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  ① X2 |  ② X2 |  ③ X2 |  ④ X1 |  ⑤ X1 |  ⑥ X1 |  ⑦ X1 |
|  ⑧ X1 |  ⑨ X1 |  ⑩ X1 |  ⑪ X1 |  X14 |  X10 | |





3


























Deur links scharnierend







Deur rechts scharnierend



5





6

